






**CNCM**  
Tool Technology



**MDD**

Сверло большого диаметра  
с центрирующей вставкой

## Ограничения



## Внимание!


При работе со сверлом MDD необходимо обильное и непрерывное внутреннее охлаждение. При его отсутствии (внутреннего охлаждения) применять сверловку с максимально более частым выводом сверла. Центрирующая вставка при работе играет как центрирующую, так и опорную функцию, и режущая часть вставки так же способствует увеличению жёсткости.

При засверловке освобождается центр, и это способствует увеличению риска вибрации.

## Ограничения.



- Не допускается:
- Засверливание другим сверлом.
- Вход в наклонную стенку.
- Выход в наклонную стенку.

Центрирующее сверло  
выдвигается на расстояние L.




Внешний диаметр	L		
	2-4 XD	4-6 XD	6-8 XD
45-55	1.6	1.8	2.0
55-75	1.8	2.0	2.2
75-100	2.2	2.5	2.8
100-120	2.4	2.8	3.2
120-170	3.2	3.6	4.0
170-180	3.5	3.9	4.3

### Потребляемая мощность обработки для сверла.




Объем СОЖ.  
Расход СОЖ (об/мин)



Диаметр сверла (мм)

Мощность оборудования.



## Возможность изменения объема модульного сверла, значительно повышает эффективность работы.



Эксплуатация	Процесс эксплуатации	Скорость	Подача	Время процесса	общее время
Стандартная эксплуатация	1. спиральное сверло Ø 60	80	16	10 мин	150 мин
	2. Сверлильный инструмент 1	200	30	40 мин	
	3. Сверлильный инструмент 2	200	30	40 мин	
Новый продукт MDD	Модульное сверло MDDØ105	280	45	18 мин	18 мин

### Скорость обработки.

$$S = \frac{V_c \times 100}{3.14 \times D_c} \quad \begin{array}{l} V_c \text{ - линейная скорость} \\ D_c \text{ (мм): диаметр сверла} \\ S \text{ - скорость вращения основной оси} \end{array}$$

ПРИМЕР: в качестве образца используйте вставку 100

$$S = \frac{100 \times 1000}{3.14 \times 100} = 318 \text{ (об/мин)}$$

### Скорость подачи.

$$V_f = F_r \times S \quad \begin{array}{l} V_f \text{ - скорость подачи} \\ F_r \text{ - крутящий момент подачи} \\ S \text{ - скорость вращения основной оси} \end{array}$$

ПРИМЕР: в качестве образца используйте вставку 100  
Крутящий момент подачи 0,15 об.

$$V_f = 0,15 \times 318 = 47,7 \text{ мм/мин.}$$

### Время обработки.

$$T_c = \frac{H}{V_f} \times 60 \quad \begin{array}{l} T_c \text{ (a): время обработки} \\ H \text{ - глубина отверстия} \end{array}$$

ПРИМЕР: в качестве образца используйте вставку 100  
Глубина отверстия 100 мм

$$T_c = \frac{100 \times 60}{47,7} = 126 \text{ (с)}$$

### Преимущества модульного сверла MDD:

- Высокая производительность и стабильность при сверлении отверстий больших диаметров, в том числе глубоких.
- В месте сверления имеет хорошую прямолинейность.
- Внутренняя и внешняя режущие пластины установлены в сменный картридж.
- Регулируемая центрирующая вставка.
- При практическом использовании наиболее уязвимой является внешняя кромка сменной пластины. Замена картриджа позволяет избежать смены всего сверла, что экономит средства на инструмент.
- При регулировке внешнего картриджа рабочий размер сверла может настраиваться в пределах 0-5 мм.
- Головка и хвостовик сверла имеют модульную конструкцию. При обработке отверстий различной глубины можно менять только хвостовик.
- Сверло с центрирующей пилотной вставкой с подачей СОЖ лучше охлаждает зону резания, продлевает срок службы инструмента и ускоряет эвакуацию стружки.
- Использование сменных твердосплавных пластин для сверления с высокой скоростью и подачей позволяет значительно улучшить производительность и качество обработки поверхности.
- В процессе работы значительно повышается безопасность, так как стружка разрушается, а не разлетается в стороны, как при использовании традиционных спиральных сверл.
- При обработке используется автоматическая непрерывная подача, не нужно каждый раз возвращаться назад, эффективность значительно повышается.
- Возможно приобретение под заказ удлинителей сверла и сменных картриджей (спрашивайте у наших менеджеров). Настройте оптимальную длину центрирующего сверла. Если значение ниже, не получится достаточного центрирования и качество обработанной поверхности снизится, если длина центровки больше оптимальной - появляется вибрация и снижается стойкость сверла.