

## Рекомендованные режимы обработки для фрез GESH

| Обрабатываемый материал |   | Глубина резания, ар | Ширина резания, ае | Скорость резания, Vc (м/мм) | Подача на зуб, Fz (мм/зуб) |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>H</b>                | Легированная и закаленная сталь (55-65 HRC) | $a_r \leq 1.5D$     | $a_e \leq 0.02D$   | 150                         | 0.007D                     |

[www.cncmagazine.ru](http://www.cncmagazine.ru) | [sales@cncmagazine.ru](mailto:sales@cncmagazine.ru) | 8 (800) 555-41-16