

MN-7302-ID-C/E



**7302-40М**  
**КАБЕЛЬ ДЛЯ ВЫВОДА**  
**ДАННЫХ**  
(для цифровых индикаторов)

**←INSIZE→**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОСМОТРИТЕ  
ВИДЕО-ОБЗОР  
НА ТОВАР

### Введение

1. Кабель для вывода данных может использоваться для подключения к компьютеру без установки программного обеспечения и драйверов.
2. Откройте любой файл EXCEL/WORD/TXT, выделите область курсором, затем нажмите кнопку передачи данных на кабеле вывода данных, чтобы передать данные измерений.
3. Существует три режима вывода данных:
  - 1) data+enter ,
  - 2) data+table,
  - 3) ID (10 цифр)+ data+enter.
4. Переключение режима вывода данных

Перед подключением кабеля для вывода данных к компьютеру удерживайте кнопку сбора данных и подключитесь к компьютеру, подождите, пока индикатор быстро мигнет 10 раз, а затем медленно мигнет, отпустите кнопку и подождите, пока индикатор медленно мигнет, затем пока он не перестанет мигать – включился первый режим вывода данных. Повторите эту операцию, чтобы переключиться на другой режим вывода данных.

### Подключение

На компьютер не нужно устанавливать драйверы и программное обеспечение, данные можно напрямую перенести в таблицу EXCEL

