






YLMD
Сверло большого диаметра
с центрирующей вставкой

Ограничения





Внимание!

При работе со сверлом YLMD необходимо обильное и непрерывное внутреннее охлаждение. При его отсутствии (внутреннего охлаждения) применять сверловку с максимально более частым выводом сверла. Центрирующая вставка при работе играет как центрирующую, так и опорную функцию, и режущая часть вставки также способствует увеличению жёсткости. При засверловке освобождается центр, и это способствует увеличению риска вибрации.

Ограничения.

- Не допускается:
- Засверливание другим сверлом.
- Вход в наклонную стенку.
- Выход в наклонную стенку.

Потребляемая мощность обработки для сверла.



Возможность изменения объема модульного сверла, значительно повышает эффективность работы.



Количество оборотов.

$$S = \frac{Vc \times 1000}{\pi D_c} \quad Vc = \text{линейная скорость} \\ 3,14 \times D_c \quad D_c (\text{мм}) : \text{диаметр сверла} \\ S = \text{Частота вращения основной оси}$$

ПРИМЕР: в качестве образца используйте вставку 100

$$S = \frac{100 \times 1000}{3,14 \times 100} = 318 \text{ (об/мин)}$$

Скорость подачи.

$$Vf = F_r \times S \quad Vf = \text{скорость подачи} \\ F_r = \text{крутящий момент подачи} \\ S = \text{скорость вращения основной оси}$$

ПРИМЕР: в качестве образца используйте вставку 100

$$\text{Крутящий момент подачи } 0,15 \text{ б.}$$
$$Vf = 0,15 \times 318 = 47,7 \text{ мм/мин.}$$

Время обработки.

$$T_c = \frac{H}{Vf} \times 60 \quad T_c (\text{с}) : \text{время обработки} \\ H = \text{глубина отверстия}$$

ПРИМЕР: в качестве образца используйте вставку 100

$$\text{Глубина отверстия } 100 \text{ мм}$$
$$T_c = \frac{100 \times 60}{100} = 126 \text{ (с)}$$

Преимущества модульного сверла YLMD:

- Высокая производительность и стабильность при сверлении отверстий больших диаметров, в том числе глубоких.
- В месте сверления имеет хорошую прямолинейность.
- Внутренняя и внешняя режущие пластины установлены в сменный картридж.
- При практическом использовании наиболее уязвимой является внешняя кромка сменной пластины. Замена картриджа позволяет избежать смены всего сверла, что экономит средства на инструмент.
- При регулировке внешнего картриджа рабочий размер сверла может настраиваться в пределах 0-5 мм.
- Головка и хвостовик сверла имеют модульную конструкцию. При обработке отверстий различной глубины можно менять только хвостовик.
- Сверло с центрирующей пилотной вставкой с подачей СОЖ лучше охлаждает зону резания, продлевает срок службы инструмента и ускоряет эвакуацию стружки.
- Использование сменных твердосплавных пластин для сверления с высокой скоростью и подачей позволяет значительно улучшить производительность и качество обработки поверхности.
- В процессе работы значительно повышается безопасность, так как стружка разрушается, а не разлетается в стороны, как при использовании традиционных спиральных сверл.
- При обработке используется автоматическая непрерывная подача, не нужно каждый раз возвращаться назад, эффективность значительно повышается.