

MN-2308-E



2308-10A/10FA/3A/3FA/5A/5FA
Индикатор многооборотный
часового типа ИЧ
3/5/10 мм, 0.01 мм,
с ушком/без ушка

←INSIZE→

Градуировка: 1 мм

Код	Диапазон	Точность (fges)	Гистерезис (fu)	Диапазон /обороты	Показания циферблата	примечание
2308-3A	3 мм	12μm	3μm	1мм	0-100	С ушком
2308-5A	5 мм	14μm	3μm	1мм	0-100	С ушком
2308-10A	10 мм	17μm	3μm	1мм	0-100	С ушком
2308-3FA	3 мм	12μm	3μm	1мм	0-100	Плоская задняя крышка
2308-5FA	5 мм	14 μm	3μm	1мм	0-100	Плоская задняя крышка
2308-10FA	10 мм	17μm	3μm	1мм	0-100	Плоская задняя крышка

- 1 - Пылезащитный колпачок
- 2 - Ободок
- 3 - Указатель (стрелка)
- 4 - Ограничительная стрелка
- 5 - Стержень
- 6 - Наконечник
- 7 - Стопорный винт
- 8 - Скоростной указатель (стрелка)
- 9 - Контактная точка



1. Для использования стрелочный индикатор должен быть установлен на жестком держателе.

2. Зажим:

Зажим стержня для индикатора с плоской задней крышкой, для индикатора с ушком может быть установлен путем зажима выступа или стержня, если индикатор с циферблатом устанавливается путем зажима стержня, пожалуйста, не прилагайте чрезмерного усилия зажима, которое повлияет на перемещение наконечника. Не поворачивайте корпус до тех пор, пока не будет ослаблена затягивающая втулка. Пожалуйста, ослабьте стягивающую втулку, прежде чем поворачивать циферблатные индикаторы.

3. Во время измерения наконечник должен находиться вертикально по отношению к поверхности обрабатываемой детали, в противном случае измерение может быть неверным.

Внимание: пожалуйста, не перемещайте наконечник быстро и не прикладывайте к нему боковое усилие.

4. Если стрелочный индикатор упадет или вас ударит током, пожалуйста, проверьте точность измерения перед использованием.

5. Дополнительные принадлежности: задники (код 7330-L2/F2, 7331-M1), контактные точки (серия 6282), ручка подъема наконечника (серия 7332).

Чтобы получить точное измерение, необходимо выбрать точку контакта в соответствии с формой обрабатываемой детали. При измерении столбчатой заготовки следует выбирать наконечник острие ножа, при измерении сферической заготовки следует выбирать плоскую точку, при измерении заготовки вогнутой или сложной формы следует выбирать наконечник острие иглы.

6. Техническое обслуживание:

- После измерения, пожалуйста, смажьте место контакта маслом. Наконечник не следует смазывать маслом, в противном случае движение наконечника не будет плавным.

- Наконечник должен быть ослаблен, если он не используется.

- Регулярно проверяйте стрелочный индикатор.