




**Устройство привязки  
инструмента по оси Z  
с магнитным основанием,  
50 мм, 0.01 мм, модель DDQ50**



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## Как использовать:

- Поверните ось от нуля к нулю для проверки; TEST
- Нажмите на плоскость датчика до упора, малая стрелка укажет нулевое положение, а измеритель будет зафиксирован таким образом, чтобы большая стрелка была направлена в нулевое положение;
- Поверните нулевую ось для использования перед использованием;
- Поместите устройство привязки инструментов на заготовку, и инструмент медленно подается на устройство привязки инструментов так, чтобы большая и малая стрелка одновременно были на нуле, значит расстояние между инструментом и обрабатываемой деталью составляет 50 мм.



## Меры предосторожности:

- Чтобы лучше обеспечить точность, избегайте установки на необработанные шероховатые поверхности при использовании данного изделия;
- Чтобы лучше обеспечить точность, максимально используйте среднюю область поверхности инструмента при выравнивании нулевого положения и обработке;
- Для изделий с магнитами на нижней поверхности не приближайтесь к источнику тепла с температурой более 100°C во избежание размагничивания.

Номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата проверки: \_\_\_\_\_

