


InTool®



Штангенрейсмас
электронный
200x0,01 8"x0,0005", USB



1. Основание датчика
2. Измерительный наконечник
3. Аккумуляторный отсек
4. Основная каретка с ЖК-дисплеем
5. Колонка
6. Каретка тонкой регулировки
7. Точная регулировочная гайка
8. Замок каретки тонкой регулировки
9. Основной замок каретки
10. Функциональные клавиши

Сведения о продукте

- Большой простой в чтении ЖК-дисплей
- Абсолютная технология, которая запоминает исходный ноль
- Разрешение: 0,0005 "/0,01 мм
- Точность: 0,002"/12"
- Изменчивость индикации: 0,0005 "/0,01 мм
- Порт данных SPC/USB
- Карбидный наконечник
- Измерение ABS/INC
- Аккумулятор: 3V CR2032

Функциональные клавиши:

- ON/OFF: включение или выключение блока.
- mm/in: переключение между дюймами/метриками.
- ABS/INC: Абсолютная инкрементная мера. Нажмите клавишу, на экране появится 0.00 и INC (инкрементно). Нажмите клавишу еще раз, чтобы отключить функцию.
- Hold: удерживайте показания дисплея.
- Origin: запоминает и изменяет начало координат на ноль. Нажмите клавишу в течение 3 секунд для установки нуля начала координат.

Уход:

- Держите инструмент чистым и сухим.
- Избегайте ударов.
- Избегайте сильных магнитных полей.
- Используйте с осторожностью.