


Рекомендации по применению фрез серии ХС-А

Часто задаваемые вопросы

При размере двух отверстий, которые пересекают пересекающиеся отверстия, превышающим диаметр более чем в 2,5 раза, эффект использования будет лучше.

Если диаметр отверстия меньше, чем в 2,5 раза, то снятие фаски может быть неполным и заусенцы могут быть удалены не полностью.



Меры предосторожности

1. Рекомендуется, чтобы твердость обрабатываемого материала была ниже HRC28 ед. (если твердость обрабатываемой детали слишком высока, срок службы инструмента снижается).
2. Поверните входное и выходное отверстия, требуется только вращение в прямом направлении, вращение в обратном направлении или пауза не требуются.
3. Этот продукт предназначен для удаления заусенцев, поскольку это эластичная резка, угол снятия фаски не может быть очень точным.