

MN-2301-E



2301-10/10F

**Индикатор многооборотный
часового типа ИЧ
10 мм, 0.01 мм,
без ушка/с ушком**

←INSIZE→

Диапазон: 10 мм
Градуировка: 0,01 мм
Точность: 17 мкм
Гистерезис: Скачок

- 1 - Пылезащитный колпачок
- 2 - Ободок
- 3 - Ограничительная стрелка
- 4 - Длинная стрелка
- 5 - Стержень
- 6 - Наконечник
- 7 - Зажим для ободка
- 8 - Короткая стрелка
- 9 - Контактная точка



1. Для использования стрелочный индикатор должен быть установлен на жестком держателе.

2. Зажим:

Зажим стержня для индикатора с плоской задней крышкой. Для индикатора с ушком можно установить, зажав ушко или стержень. Если стрелочный индикатор устанавливается путем зажима стержня, пожалуйста, не прилагайте чрезмерного усилия для зажима, которое повлияет на перемещение наконечника.

3. Во время измерения наконечник должен находиться вертикально по отношению к поверхности обрабатываемой детали, в противном случае измерение может быть неверным.

Внимание: пожалуйста, не перемещайте наконечник быстро и не прикладывайте к нему боковое усилие.

4. После измерения, пожалуйста, укажите все контактные точки. Наконечник не должен быть старым, в противном случае движение наконечника не будет плавным.

5. Если стрелочный индикатор упадет или вас ударит током, пожалуйста, проверьте точность измерения перед использованием.

6. Дополнительные принадлежности: задние панели (код 7330-L2/F2), контактные точки (серия 6282).

Чтобы получить точные измерения, необходимо выбрать точку контакта в соответствии с формой рабочего места. При измерении столбчатой заготовки следует выбирать наконечник острие ножа, при измерении сферической заготовки следует выбирать плоскую точку, при измерении заготовки вогнутой или сложной формы следует выбирать наконечник острие иглы.